

# Notes de mise à jour

## Version du logiciel principal : 25.17 – Mai 2023

Une nouvelle version du logiciel a été mise à jour pour les modèles suivants :

| <b>Modèle</b>           | <b>Série</b>     |
|-------------------------|------------------|
| SILENO (R100Li)         | A partir de 2016 |
| SILENO (R200Li)         | A partir de 2016 |
| SILENO+ (R130Li)        | A partir de 2016 |
| SILENO+ (R160Li)        | A partir de 2016 |
| smart SILENO (R100LiC)  | A partir de 2016 |
| smart SILENO+ (R130LiC) | A partir de 2016 |
| smart SILENO+ (R160LiC) | A partir de 2016 |
| smart SILENO+ (R180LiC) | A partir de 2016 |
| smart SILENO+ (R200LiC) | A partir de 2016 |

### La mise à jour du logiciel inclut les modifications suivantes :

- Diverses optimisations qui rendront votre tondeuse robot encore plus fiable dans toutes les situations
- Basique pour les améliorations futures.
- Corrections de bugs

Nous vous recommandons de mettre à jour votre tondeuse robot en installant la dernière mise à jour du logiciel.

# Notes de mise à jour

## Version du logiciel principal : 25.15 – Déc. 2021

Une nouvelle version du logiciel a été mise à jour pour les modèles suivants :

| <b>Modèle</b>           | <b>Série</b>     |
|-------------------------|------------------|
| SILENO (R100Li)         | A partir de 2016 |
| SILENO (R200Li)         | A partir de 2016 |
| SILENO+ (R130Li)        | A partir de 2016 |
| SILENO+ (R160Li)        | A partir de 2016 |
| smart SILENO (R100LiC)  | A partir de 2016 |
| smart SILENO+ (R130LiC) | A partir de 2016 |
| smart SILENO+ (R160LiC) | A partir de 2016 |
| smart SILENO+ (R200LiC) | A partir de 2016 |

### La mise à jour du logiciel inclut les modifications suivantes :

- Contrôle du courant de charge et vérifiez si le courant de charge est conforme. Si ce n'est pas le cas, la tondeuse retournera à sa station de charge (jusqu'à 8 fois). Si ce n'est toujours pas le cas, la tondeuse affichera l'erreur 30 (erreur du système de charge) ;
- Fonction SensorControl disponible sur tous les modèles ;
- Prise en charge de la fonction ZoneProtect Art. N° 15021 (disponible courant 2022) ;
- Prise en charge du code de sécurité : code PIN (256 octets) ;
- Corrections de bugs.

Nous vous recommandons de mettre à jour votre tondeuse robot en installant la dernière mise à jour du logiciel.

# Notes de mise à jour

## Version du logiciel principal : 10.40 – Mars 2021

Une nouvelle version du logiciel a été mise à jour pour les modèles suivants :

| <b>Modèle</b>           | <b>Série</b> |
|-------------------------|--------------|
| SILENO (R100Li)         | Toutes       |
| SILENO (R200Li)         | Toutes       |
| SILENO+ (R130Li)        | Toutes       |
| SILENO+ (R160Li)        | Toutes       |
| smart SILENO (R100LiC)  | Toutes       |
| smart SILENO+ (R130LiC) | Toutes       |
| smart SILENO+ (R160LiC) | Toutes       |
| smart SILENO+ (R180LiC) | Toutes       |
| smart SILENO+ (R200LiC) | Toutes       |

### La mise à jour du logiciel inclut les modifications suivantes :

- Amélioration du produit et suppression des bugs du firmware (micrologiciel).
- Prise en charge du nouveau modèle smart SILENO+ (R180LiC).

Nous vous recommandons de mettre à jour votre tondeuse robot en installant la dernière mise à jour du logiciel.

# Notes de mise à jour

## Version du logiciel principal : 10.38 – Oct. 2020

Une nouvelle version du logiciel a été mise à jour pour les modèles suivants :

| <b>Modèle</b>           | <b>Série</b> |
|-------------------------|--------------|
| SILENO (R100Li)         | Toutes       |
| SILENO (R200Li)         | Toutes       |
| SILENO+ (R130Li)        | Toutes       |
| SILENO+ (R160Li)        | Toutes       |
| smart SILENO (R100LiC)  | Toutes       |
| smart SILENO+ (R130LiC) | Toutes       |
| smart SILENO+ (R160LiC) | Toutes       |
| smart SILENO+ (R200LiC) | Toutes       |

### La mise à jour du logiciel inclut les modifications suivantes :

smart SILENO:

- Une erreur occasionnelle survenant lorsque la tondeuse était en veille pendant une longue période a été corrigée.

Tous modèles:

- Optimisation de la gestion des obstacles
- Diverses améliorations mineures.

Nous vous recommandons de mettre à jour votre tondeuse robot en installant la dernière mise à jour du logiciel.